


Interieurfoto's van de molen De Liefde


In het Documentatiecentrum van de Vereniging De Hollandsche Molen bevinden zich een zestal kleine zwart-wit foto's waarop het interieur van de molen is vastgelegd. Eén foto is in de kap gemaakt, twee foto's op de pelzolder en drie op de waaierzolder. Achterop de foto's zijn summier tekst geschreven. Het is onbekend wie de foto's heeft gemaakt en wanneer.



opgebouwde kruiring. vernieuwing van het bovenste deel. bij het voeghout
glijbaar waar we hem op het nieuwe hogere deel kruiden. 1 kalf verwijderd



zeer oude pelzolder! slothout van de schuif
verschillende malen verzet door het kleiner worden van de pelsteen!



snaarschijven op pelspil voor zeef



snaarschijf op bolspil voor aandrijving waaier



touwaandrijving waaier in Uithuizen. sterk afwijkende uitvoering



aandrijving van de waaier



Deze pagina is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen.

<http://www.bdpoppen.nl>